

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1




Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Inquadramento Generale


Stradella di collegamento Castello - Vicinzina



Parete N-O interessata da avanzato stato di degrado



Cantonale N-O si evidenziano le zone con avanzato stato di degrado



Particolari sale interne in avanzato stato di degrado



Particolari sale interne in avanzato stato di degrado

FOTO N. 5



FOTO N. 6



FOTO N.7



FOTO N. 8



FOTO N. 8

